

10-02-25

Message presse Statement

Incident environnemental au niveau du four 4 de la CCB

Hier matin, un incident est survenu sur le site de la CCB, au niveau de la tour de préchauffage du four 4 qui se situe au 14^{ème} étage de l'installation et qui a laissé s'échapper dans l'atmosphère du calcaire broyé. Dès la détection du problème, l'installation a immédiatement été arrêtée afin de garantir la sécurité et de limiter tout impact environnemental.

Il est important de noter que ce calcaire broyé (gisement local en pierres naturelles) ne présente aucun risque pour la santé.

Étant donné que l'incident est survenu un dimanche, le contact avec les autorités compétentes n'a été établi que ce matin, et une analyse approfondie de la situation est en cours pour évaluer l'ampleur de la dispersion du calcaire broyé.

L'installation concernée a été réparée et remise en fonctionnement en toute sécurité, cette nuit. Afin d'éviter qu'un tel événement ne se reproduise, il est prévu de remplacer la conduite défectueuse à l'origine du problème lors du prochain grand entretien des installations, programmé en juin.

La direction de la CCB présente ses excuses aux riverains pour les désagréments occasionnés. Une adresse mail dédiée a été mise en place afin d'identifier les riverains impactés par l'incident. L'adresse mails est la suivante : environnement@CCB.be. Toute personne potentiellement impactée est donc invitée à contacter la CCB via cette adresse e-mail.

La sécurité du personnel et de ses riverains est une priorité pour la CCB. Toutes les mesures nécessaires sont mises en place pour éviter qu'un tel incident ne se produise. Les installations font l'objet de contrôles réguliers et la CCB s'engage à assumer pleinement ses responsabilités. Les riverains concernés par l'incident seront rencontrés afin d'évaluer les désagréments et d'y apporter des solutions appropriées.

La CCB remercie les riverains pour leur compréhension et reste à leur disposition pour toute question.

Contact presse : 0478/24.25.02